

2023年11月17日

名古屋工場における火災事故について（第2報）

2023年11月6日16時30分頃、化学品等の製造を行う当社名古屋工場（愛知県名古屋市港区築地町7）において、火災事故が発生いたしました。近隣住民の皆様ならびに関係者の皆様には多大なご迷惑、ご心配をお掛けし、深くおわび申し上げます。（ご参考：2023年11月7日第1報リリース https://www.nissanchem.co.jp/news_release/news/n2023_11_07_02.pdf）

各行政機関への報告を行いましたので、本件に関する現時点での状況をご報告申し上げます。

記

1. 発生場所

当社名古屋工場内 硫酸製造工場

2. 発生日時

発生日時：11月6日（月）16時30分頃、硫酸製造工場の電気集塵機から出火
鎮火日時：同18時7分、公設消防により鎮火を確認

3. 被害状況

人的被害：なし

物的被害：電気集塵機の一部を焼損

4. 環境影響

一時的に煤が、工場敷地外へ飛散、排水等への影響は確認されておられません

5. 近隣影響

大きな影響は有りません

6. 原因・対策

原因：電気集塵機の集塵板（材質：CFRP 炭素繊維強化プラスチック）のアース材（材質：SUS316L）の腐食断裂によりアース不良が発生、集塵板上で局所的にスパークが発生し、集塵板が過熱され発火に至ったと推定しております。

対策：行政機関に確認の上、大気放出管を設置し運転を再開予定です。その後、対策を施した電気集塵機導入設置します。

7. 生産開始時期

12月1日生産再開予定

8. 今後の対応

このような事故を再発させないために、事故調査結果を踏まえ、対策を徹底して実行してまいります。またこれらの内容は当社全工場にて共有し、安全活動に取り組んでまいります。

以上

本件に関する問い合わせ先

日産化学株式会社 経営企画部 企画室 広報グループ
(東京都中央区日本橋2-5-1 日本橋高島屋三井ビルディング)

TEL : 03-4463-8123

E-mail : pr_cpd@nissanchem.co.jp